

## Valgevaar

- Wat is valgevaar?
- Wat zijn de risico's van valgevaar?
- Welke beroepen hebben te maken met valgevaar?
- Wat zegt de wet?
- Wat kunt u doen?

### Wat is valgevaar?

Valgevaar ontstaat wanneer er gewerkt wordt bij een hoogteverschil. Dit kan dus op een gebouw of een brug zijn, maar ook boven een put.

### Wat zijn de risico's van valgevaar?

De gevolgen van een valpartij kunnen heel ernstig zijn. Als het hoogteverschil groter is dan 2,5 meter of als de kans bestaat dat uw werknemers zich (ernstig) verwonden bij een val, moet u als werkgever valbeveiliging (laten) aanbrengen.

### Welke beroepen hebben te maken met valgevaar?

Bijna iedereen in de bouwnijverheid heeft af en toe te maken met valgevaar. Mensen met de volgende beroepen zijn vaker op hoogte te vinden dan op de grond.

- steigerbouwer;
- dakdekker;
- timmerman;
- metselaar;
- schilder.

### Wat zegt de wet?

- Arbobesluit: hoofdstuk 3.16, 7.23, 7.23a t/m d, 7.3, 7.4 en 7.5

Het Arbobesluit eist dat u als werkgever maatregelen neemt om valgevaar te voorkomen. Dit kan door middel van het aanbrengen van een veilige steiger, stelling of werkvloer of het aanbrengen van doelmatige hekwerken en leuning. Als u deze voorzieningen niet aan kunt brengen omdat dit bijvoorbeeld te grote risico's met zich meebrengt, mag u vangnetten of harnasgordels met lijnen (laten) gebruiken.

- Beleidsregels: hoofdstuk 3.16, 7.4-4 en 7.4-5

Volgens de beleidsregels moet valgevaar worden voorkomen, ofwel u moet de werkplek beveiligen:

- als er gewerkt wordt op 2,5 meter hoogte of meer;
  - bij ieder valgevaar als arbeid wordt verricht op arbeidsplaatsen die in beweging zijn of kunnen komen.
  - als het hoogteverschil kleiner is dan 2,5 meter en er sprake is van risicoverhogende omstandigheden waardoor de gevolgen van een val erger worden (bijvoorbeeld bij werken boven water of boven stekeinden en bij de aanwezigheid van verkeer).
-

---

De beleidsregel geeft aan wat wordt verstaan onder doelmatige hekwerken en leuningën. Daarnaast geeft de beleidsregel ook aan wat de eisen zijn voor het werken op hellende en platte vlakken op hoogte.

Voor de exacte wetteksten, zie de website van het [ArboPortaal](#).

### **Wat kunt u doen?**

Om het valgevaar te beperken, bent u verplicht maatregelen te treffen. Houd daarbij onderstaande volgorde aan. Uitgangspunt is dat de maatregelen die het meest fundamenteel de veiligheid bevorderen het eerst worden ingezet.

- Laat uw werknemers vanaf een veilige steiger, bordes of werkvloer werken. Hieronder vallen ook hefsteigers, hoogwerkers en hangsteigers.
- Zie erop toe dat wand- en vloeropeningen beveiligd zijn. Het beste is om definitieve leuningën, borstweringen en dergelijke te laten plaatsen. U mag alleen vangnetten laten aanbrengen als andere vormen van collectieve beveiliging onvoldoende bescherming geven.
- Als al het voorgaande niet mogelijk is, moet u kijken of het mogelijk is het aantal werknemers dat aan valgevaar wordt blootgesteld te verminderen en de blootstellingduur te beperken.
- Pas wanneer het niet mogelijk is uw werknemers een veilige werkplek te geven door bovenstaande maatregelen te treffen, zijn veiligheidslijnen en harnasgordels toegestaan.
- Geef uw werknemers instructie over hoe zij de valbeveiliging veilig kunnen gebruiken en hoe zij de valbeveiliging moeten onderhouden.